Luftschallprüfungen großes Fenster mit und ohne Haube - Ergebnisse  $\mathsf{R}_\mathsf{W}$  (Prüfstandswerte)

Nr.	Variante Prüfaufbau	R <sub>w</sub>
	21.01.2021 - Referenzfenster (mit Mittel- + Außendichtung) ohne Haube	
1	Referenzfenster allein – beide Flügel geschlossen	34
2	Referenzfenster allein – beide Flügel gekippt	10
3	Referenzfenster allein – beide Flügel geöffnet	3
	recercifization allein – beide i luger geoffice	
	21.01. und 22.01.2021 - Referenzfenster (mit Mittel- + Außendichtung) mit Haube mit 12 mm VSG	
4	Referenzf. – beide Flügel geschlossen; aus Nr. 1	48
	+ Haube mit 12 mm VSG (z.T. Seitendeckel nicht richtig befestigt)	
5	Referenzf. – beide Flügel gekippt; aus Nr. 2	38
	+ Haube mit 12 mm VSG (z.T. Seitendeckel nicht richtig befestigt)	
6	Referenzf. – beide Flügel geöffnet; aus Nr. 3	32
	+ Haube mit 12 mm VSG (z.T. Seitendeckel nicht richtig befestigt)	
7	Referenzf. – beide Flügel geöffnet; aus Nr. 3 + Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen etwas verbessert)	34
		24
8	Referenzf. – beide Flügel geöffnet; aus Nr. 3 + Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	34
9	Referenzf. – beide Flügel geschlossen; aus Nr. 1	48
	+ Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
10	Referenzf. – beide Flügel gekippt; aus Nr. 2	38
	+ Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
11	Referenzf. (nur mit Außendichtung) – beide Flügel geschlossen; aus Nr. 16	48
	+ Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
12	Referenzf. (fast ohne Funktionsdichtungen) – beide Flügel geschlossen; aus Nr. 15	43
	+ Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
13	Referenzf. aus Nr. 15 – aber beide Flügel gekippt	38
	+ Haube mit 12 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
14	Referenzf. aus Nr. 15 – aber beide Flügel geöffnet	33
	+ Haube mit 12 mm VSG, mit "Prellbock" Durchlüftungsöffnung 66 % im Bereich der Lüftungsöffnungen	
	22.01.2021 - Referenzfenster ohne Haube, mit Änderungen gegenüber Nr. 1 bis 3	
15	Referenzfenster allein, Funktionsfugen fast ohne Funktionsfugendichtungen – beide Flügel geschlossen,	17
16	Referenzfenster allein, Funktionsfugen nur mit 1 Außendichtung am Blendrrahmen – beide Flügel geschlossen,	27
	22.01.2021 - Referenzfenster aus Nr. 16 mit Haube mit 16 mm VSG	
17	Referenzf. aus Nr. 16 – aber beide Flügel geöffnet	33
	+ Haube mit 16 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
18	Referenzf. aus Nr. 16 – aber beide Flügel gekippt	37
	+ Haube mit 16 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig, aber ein Deckel war wahrscheinlich etwas lose)	
19	Referenzf. aus Nr. 16 –beide Flügel geschlossen	47
	+ Haube mit 16 mm VSG (Seitendeckelbefestigungen vollständig)	
20	Referenzf. aus Nr. 16 – aber beide Flügel gekippt	38
	+ Haube mit 16 mm VSG, mit "Prellbock" Durchlüftungsöffnung 66 % im Bereich der Lüftungsöffnungen	